

# KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu  
Babits M. u. 2.

☎ 06-33-504-080

📄 06-33-504-081

E-mail: kor-ker@kor-ker.hu

http://www.kor-ker.hu

Bankszámla szám: 117 40092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638

## EREDMÉNYKÖZLŐ LAP

### Szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció vizsgálata

**Mintavétel helye:** 13.ker. Budapest, Pozsonyi út 77-79. szám  
alatti K&H épület bontása környezetében

**Dátum:** 2018. 10. 04.

**Minták száma:** 7

**Mintavevő(k) típusa:** Casella Vortex Ultra Flow, SKC Flite 3

**Mintavevő(k) száma:**

4-71, 4-72, 4-75, 4-76, 0677897  
15533751, 15533752

**Mintavétel módja:** stacioner (rögzített ponton 1,5 m magasságban)

Minta száma	Mintavételi hely	Mv. kezd.	Mv. vége	Térfogatáram (cm <sup>3</sup> /min)	Munkafolyamat	Koncentr. (rost/cm <sup>3</sup> )
L/1	Zöld Ág Tagóvoda (13. ker Kárpát u. 25-27) Óvoda udvara, a bontáshoz közel részén, kerítés mellett	10:52	11:52	8000	Szervetlen szállórost(azbesztrost) koncentráció mérés	< 0,01
L/2	Zöld Ág Tagóvoda (13. ker Kárpát u. 25-27) Óvoda épületen belül, emelet, Napocska csoport helyiség, ablak mellett	11:00	12:00	8000	Szervetlen szállórost(azbesztrost) koncentráció mérés	< 0,01
L/3	Boribon Bölcsőde (13. ker. Pannónia u. 92-94) Bölcsőde épületen belül, folyosó, bejárattal szemben	11:10	12:10	8000	Szervetlen szállórost(azbesztrost) koncentráció mérés	< 0,01
L/4	Boribon Bölcsőde (13. ker. Pannónia u. 92-94) Bölcsőde épületen belül, Halacska-cica csoport főbejárata mellett	11:14	12:14	8000	Szervetlen szállórost(azbesztrost) koncentráció mérés	< 0,01
L/5	Őszikék Idősek Klubja (13.ker. Kárpát u. 23-25) Épületen belül, tálaló	11:30	12:30	8000	Szervetlen szállórost(azbesztrost) koncentráció mérés	< 0,01
L/6	Őszikék Idősek Klubja (13.ker. Kárpát u. 23-25) Épületen belül, öltöző	11:35	12:35	8000	Szervetlen szállórost(azbesztrost) koncentráció mérés	< 0,01
L/7	Játszótér, Pozsonyi út-Kárpát utca sarok	11:48	12:48	8000	Szervetlen szállórost(azbesztrost) koncentráció mérés	< 0,01

A munkahelyi levegő egészségügyi határértéke: 0,1 rost/cm<sup>3</sup>  
(a tisztasági határfok határértéke: 0,01 rost/cm<sup>3</sup>)

### Meteorológiai paraméterek:

Idő	Légnyomás (mbar)	Hőmérséklet (°C)	Páratartalom (%)	Légsebesség (m/s)
10:52	1016	15,3	35,1	1,5-1,8
11:00	1016	22,1	39,8	<0,1
11:10	1016	22,5	39,0	<0,1
11:15	1016	22,7	39,2	<0,1
11:30	1016	22,8	38,5	<0,1
11:40	1016	22,7	39,6	<0,1
12:45	1015	17,6	41,2	1,8-2,3

**Behatás más területről:** K&H épület bontási munkálatai

#### Megjegyzés:

A 13.ker. Budapest, Pozsonyi út 77-79. szám alatt lévő K&H épület bontása során, a munkálatok környezetében található 7 db mintavételi ponton a levegő szerveszén szállo rost (azbesztrost) koncentráció mérésel történő ellenőrzése, NAH által akkreditált vizsgálólaboratóriummal.

A meteorológiai paramétereket a mintavételi helyek környezetében mértük.

*Az eredmények tájékoztató jellegűek. Az ellenőrzött és jóváhagyott eredményeket a vizsgálati jegyzőkönyv fogja tartalmazni.*

**A vizsgálatot végző neve és aláírása:**

  
**Kör-Ker Kft.**  
2536. Nyergesújfalu, Babits M. u. 2.  
Telefon 06 (33) 504 080  
Adószám: 12815973-2-11  
Banksz.sz.: 11740092-20007339  
Czap Gergely