

KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu
Babits M. u. 2.
☎ 06-33-504-080
📠 06-33-504-081
E-mail: kor-ker@kor-ker.hu
http://www.kor-ker.hu

Bankszámla szám: 117 40092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638

EREDMÉNYKÖZLŐ LAP

Szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció vizsgálata

Mintavétel helye: 13. ker. Budapest, Pozsonyi út 77-79. szám
alatti K&H épület bontása környezetében

Dátum: 2018. 10. 16.

Minták száma: 1

Mintavevő(k) típusa: SKC Flite 3

Mintavevő(k) száma:
15533748

Mintavétel módja: stacioner (rögzített ponton 1,5 m magasságban)

Minta száma	Mintavételi hely	Mv. kezd.	Mv. vége	Térfogatáram (cm ³ /min)	Munkafolyamat	Koncentr. (rost/cm ³)
PL/1	Bontási területen belül, épület É-i oldala, ideiglenes depónia és emelőkosaras gép között	11:00	12:00	8000	Szervetlen szállórost (azbesztrost) koncentráció mérés	< 0,01

A munkahelyi levegő egészségügyi határértéke: 0,1 rost/cm³
(a tisztasági hatásfok határértéke: 0,01 rost/cm³)

Meteorológiai paraméterek:

Idő	Légnomás (mbar)	Hőmérséklet (°C)	Páratartalom (%)	Légsebesség (m/s)
11:15	1012	19,1	43,7	0,10 - 0,62
11:50	1012	20,7	39,1	0,10 - 0,79

Behatás más területről: K&H épület bontási munkálatai

Megjegyzés:

A 13. ker. Budapest, Pozsonyi út 77-79. szám alatt lévő K&H épület bontása során, a munkálatok környezetében található 1 db mintavételi ponton a levegő szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentrációjának méréssel történő ellenőrzése, NAH által akkreditált vizsgálólaboratóriummal.

A meteorológiai paramétereket a mintavételi hely környezetében mértük.

Az eredmények tájékoztató jellegűek. Az ellenőrzött és jóváhagyott eredményeket a vizsgálati jegyzőkönyv fogja tartalmazni.

A vizsgálatot végző neve és aláírása:


Kör-Ker Kft.
2536. Nyergesújfalu, Babits M. u. 2.
Telefon 06 (33) 504 080
Adószám: 12815973-2-11
Banksz.sz.: 11740092-20007339
Czap Gergely