

**Mintavételi jegyzőkönyv szállórost vizsgálatokhoz**  
SOP-9100-08

Megrendelő neve: DRYCON Hungary Kft.

Megrendelő képviselője: Borsody Gábor

Megrendelő címe: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.

Mintavétel ideje: 2018.10.16.

Mintavétel helye: Budapest, XIII. kerület Pozsonyi út 77-79. (helyrajzi szám: 25532)

**A vizsgálat célja\*:** háttérmérés, szivárgásmérés, tisztaságihatásfok mérés

**A vizsgált egység(ek) leírása, jellemzése:**

Vizsgált egység(ek) mérete(i): K&H épületének bontása, függőleges falak belső és külső falburkolása azbesztcement lapokkal

Depressziós nyomás\*:

bekapcsolva

kikapcsolva

**Mintavételi módszer:** HSG 248 (HSE:2005) Vizsgálati utasítás azonosítója: SOP-9100-08

**Mintavételi helyek:** ld. helyszínrajz

**Mintavételek időpontja:** ld. 1.táblázat

**Mintavételi eszközök:**

**szűrő típusa :** kevert cellulózészter, pórusátmérő 0,8 µm

**rostmintavevő fej:** polipropilén Ø 25 mm

**mintavevő készülék típusa:** SKC MCS Flite

A mintavételi eljárás becsült összes mérési bizonytalansága: 10 %

Mintavételt végző: Six Éva

(\*a megfelelő aláhúzendó)

**1. Táblázat Mintavételi adatok**

Minta sorszáma	Minta azonosító	Mintavevő azonosító	Mintavételi helyek	Mintavétel kezdete [h:min]	Mintavétel vége [h:min]	Áramlási sebesség induláskor [l/min]	Áramlási sebesség leállításkor [l/min]	Átszívott levegő térfogata [l]
	1/H	23.	I. mérőpont	10:16	11:16	8	8	480
	2/H	27.	II. mérőpont	10:17	11:17	8	8	480
	3/H	28.	III. mérőpont	10:18	11:18	8	8	480
	4/H	29.	IV. mérőpont	10:19	11:19	8	8	480
	vak	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Mérőpontok a bontási területen helyszínrajzon jelölve.

Mintavétel helye	Hőmérséklet (C°)	Relatív nedvesség(%)	Légnomás (hPa)
Bontási terület	14,2	35,8	1022,4

Mintavételt végezte: Six Éva



Budapest, 2018.10.16.

## Helyszínrajz

### Háttérkép

Mintavétel ideje: 2018.10.16.

Mintavételi mérőpontok: 1/H – 4/H

Mintavétel helye: Budapest, XIII., Pozsonyi út 77-79. (helyrajzi szám: 25532)

Pozsonyi út

