



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: PE-06/KTF/26204-32/2018.

Ügyintéző: dr. Darabos Lídia  
Veres Rita

Telefon: (06-1) 478-4400

Tárgy: Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 77-79.  
szám alatti épület bontása során keletkezett  
azbeszt tartalmú hulladékkal kapcsolatos  
közérdekű bejelentés – **tájékoztatás**

Hiv. szám: –

Melléklet: –

**Tisztelt Címzett!**

Tárgyi ügyben tett közérdekű bejelentésével kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) a *panaszokról és a közérdekű bejelentésekről* szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adja.

A Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából a KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. utca 2.) által végzett vizsgálatok során alkalmazott mérési módszer a zárt terek levegőjének azbesztrost koncentrációja vizsgálatára szolgál, mivel a vizsgálat célja annak igazolása volt, hogy a zárt terekre vonatkozóan meghatározott határérték teljesül. Erre tekintettel a vizsgálat eredményéből **nem vonható le következtetés a környezeti levegő azbesztrost koncentrációjára vonatkozóan**. A vizsgálat során az egy órás mintavételkor használt szűrő felületének egy véletlenszerűen kiválasztott területén végzik el a szervesetlen rostok számolását fénymikroszkóp alatt, és a teljes felületre történő átszámítás után állapítják meg a minta rostkoncentrációját. A fénymikroszkóp alatt nem különíthetők el egyértelműen az azbesztrostok az egyéb szervesetlen rostoktól, ezért a legnagyobb biztonságra törekedve azt feltételezik, hogy valamennyi szervesetlen rost azbesztrost. Mivel a zárt terek azbesztrost koncentrációjára vonatkozóan meghatározott határérték még így is teljesül, elmondható, hogy a vizsgált levegő megfelelő minőségű.

*A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján a környezeti levegő azbesztrost koncentrációját fénymikroszkóp helyett pásztázó elektronmikroszkóppal mérve kell ellenőrizni (24 órás mintavételt követően), mivel így ténylegesen elkülöníthetők az azbesztrostok az egyéb szervesetlen rostoktól. Ez a vizsgálati módszer tehát azbesztrostra szelektív, vagyis pontosabb információt ad a tényleges azbesztrost koncentrációról, míg a fenti azbesztrostra szenzitív, vagyis a legnagyobb biztonságra törekedve azt is azbesztrostnak tekinti, ami valójában nem az.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Járási Hivatal a PE-06/KTF/26204-15/2018. számú levelében leírtakat nem a Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából végzett vizsgálatokról készült jegyzőkönyv alapján fogalmazta meg.


Tájékoztatom továbbá arról is, hogy a környezeti levegőben lévő azbesztrostokkal kapcsolatban intézkedések nem tehetők, és azok forrása nem bizonyítható. A Járási Hivatal tárgyi üggyel kapcsolatos intézkedéseinek célja annak megakadályozása, hogy a bontási területről azbesztrostok kerüljenek ki. Ennek érdekében az azbeszt tartalmú épületrészek bontási munkálata jelenleg áll, a munkaterület folyamatosan locsolják, az elkülönítetten gyűjtött pala hulladékot pedig lefedték. A kivitelező az azbeszt tartalmú palák eltávolítását szakcégtől megrendelte. Az eltávolítás során újabb mérések kerülnek elvégzésre.


**A Járási Hivatal helyszíni ellenőrzések keretében továbbra is vizsgálni fogja a bontási munkálatokat, együttműködve Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztályával.**

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

Budapest, 2018. október 12.

**dr. Zöld-Nagy Viktória járási hivatalvezető**  
nevében és megbízásából:



  
**Péterfy Csaba**  
osztályvezető

Kapja: 1./ Címjegyzék szerint  
2./ Irattár