

**Mintavételi jegyzőkönyv szállórost vizsgálatokhoz**  
SOP-9100-08

Megrendelő neve: Drycon Hungary Kft.

Megrendelő képviselője: Borsody Gábor

Megrendelő címe: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.

Mintavétel ideje: 2019.01.23.

Mintavétel helye: Budapest, XIII. kerület Pozsonyi út 77-79. (helyrajzi szám: 25532)

**A vizsgálat célja\*:** háttérmérés, szivárgásmérés, tisztaságihatásfok mérés

**A vizsgált egység(ek) leírása, jellemzése:**

Vizsgált egység(ek) mérete(i): bontási hulladék mozgatása, szelektálása

Depressziós nyomás\*:                                  bekapcsolva                                  kikapcsolva

**Mintavételi módszer:** HSG 248 (HSE:2005) Vizsgálati utasítás azonosítója: SOP-9100-08

**Mintavételi helyek:** ld. helyszínrajz

**Mintavételek időpontja:** ld. 1.táblázat

**Mintavételi eszközök:**

**szűrő típusa :** kevert cellulózészter, pórusátmérő 0,8 µm

**rostmintavevő fej:** polipropilén Ø 25 mm

**mintavevő készülék típusa:** SKC MCS Flite

A mintavételi eljárás becsült összes mérési bizonytalansága: 10 %

Mintavételt végző: Six Éva

**1. Táblázat Mintavételi adatok**

Minta sorszáma	Minta azonosító	Mintavevő azonosító	Mintavételi helyek	Mintavétel kezdete [h:min]	Mintavétel vége [h:min]	Áramlási sebesség induláskor [l/min]	Áramlási sebesség leállításkor [l/min]	Átszívott levegő térfogata [l]
	1/H	27.	I. mérőpont	13:34	14:34	8	8	480
	2/H	28.	II. mérőpont	13:36	14:36	8	8	480
	3/H	29.	III. mérőpont	13:38	14:38	8	8	480
	vak	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Mérőpontok a bontási területen helyszínrájon jelelve.

Mintavétel helye	Hőmérséklet (C°)	Relatív nedvesség(%)	Légnyomás (hPa)
Bontási terület	-2,0	78,1	1002,4

Mintavételt végezte: Six Éva *Six E*

Budapest, 2019.01.23.

## Helyszínrajz


### Háttérkép

Mintavétel ideje: 2019.01.23.

Mintavételi mérőpontok: 1/H, 2/H, 3/H

Mintavétel helye: Budapest, XIII., Pozsonyi út 77-79. (helyrajzi szám: 25532)

Pozsonyi út



Garam u.

Bessenyei u.

Kárpát u.