

Mintavételi jegyzőkönyv szervesen szállórost vizsgálatokhoz

SOP-9107-03

Megrendelő neve: Drycon Hungary Kft.

Megrendelő képviselője: Borsody Gábor

Megrendelő címe: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.

Mintavétel helye: Radnóti Miklós Művelődési Ház, 1133 Budapest, Kárpát u. 23.

Mintavétel ideje: 2019.01.29. – 01.30.

A vizsgálat célja*: háttérmérés, tisztaságihatásfok mérés

A vizsgált egység(ek) leírása, jellemzése: épületbontás

Vizsgált egység(ek) mérete(i): -

Depressziós nyomás: nem értelmezhető

Mintavételi módszer: VDI 3492:2004 Vizsgálati utasítás azonosítója: SOP-9107-03

Mintavételi helyek: ld. helyszínrajz

Mintavételek időpontja: ld. 1.táblázat

Mintavételi eszközök:

szűrő típusa: arannyal bevont polikarbonát, pórusátmérő 0,8 µm

rostmintavevő fej: polipropilén Ø 25 mm

mintavevő készülék típusa: SKC MCS Flite

A mintavételi eljárás becsült összes mérési bizonytalansága: 10 %

Mintavételt végző: Zsom József



1. Táblázat Mintavételi adatok

Minta sorszáma	Minta azonosító	Mintavevő azonosító	Mintavételi helyek	Mintavétel kezdete [h:min]	Mintavétel vége [h:min]	Áramlási sebesség induláskor [l/min]	Áramlási sebesség leállításkor [l/min]	Átszívott levegő térfogata [l]
1.		29.	Radnóti Miklós Művelődési Ház Belső Udvar	12:40 2019.01.29.	12:40 2019.01.30.	2	2	2880

Mintavétel helye	Hőmérséklet (C°)	Relatív nedvesség (%)	Légnymomás (hPa)
RaM Belső Udvar	5,4	62,3	1007


Megjegyzés: -

Mintavételt végezte: Zsom József

Budapest, 2019.01.29.



HELYSZÍNRAJZ



Háttérmerés

Mintavétel helye: Radnóti Miklós Művelődési Ház, 1133 Budapest, Kárpát u. 23.

Mintavétel időpontja: 2019. 01. 29. – 01.30.

Mintavételi mérőpontok: 1/H

