

Mintavételi jegyzőkönyv szerves szilárdanyag vizsgálatokhoz
SOP-9107-03

Megrendelő neve: Drycon Hungary Kft.

Megrendelő képviselője: Borsody Gábor

Megrendelő címe: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.

Mintavétel helye: Radnóti Miklós Művelődési Ház, 1133 Budapest, Kárpát u. 23.

Mintavétel ideje: 2019.02.08. – 02.09.

A vizsgálat célja*: háttérmérés, tisztaságihatásfok mérés

A vizsgált egység(ek) leírása, jellemzése: épületbontás

Vizsgált egység(ek) mérete(i): -

Depressziós nyomás: nem értelmezhető

Mintavételi módszer: VDI 3492:2004 Vizsgálati utasítás azonosítója: SOP-9107-03

Mintavételi helyek: ld. helyszínrajz

Mintavételek időpontja: ld. 1.táblázat

Mintavételi eszközök:

szűrő típusa: arannyal bevont polikarbonát, pórusátmérő 0,8 µm

rostmintavevő fej: polipropilén Ø 25 mm

mintavevő készülék típusa: SKC MCS Flite

A mintavételi eljárás becsült összes mérési bizonytalansága: 10 %

Mintavételt végző: Six Éva

A NAH által NAH-1-1398/2015.
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1. Táblázat Mintavételi adatok

Minta sorszáma	Minta azonosító	Mintavevő azonosító	Mintavételi helyek	Mintavétel kezdete [h:min]	Mintavétel vége [h:min]	Áramlási sebesség induláskor [l/min]	Áramlási sebesség leállításkor [l/min]	Átszívott levegő térfogata [l]
	1/H	29.	Radnóti Miklós Művelődési Ház Belső Udvar	12:02 2019.02.08.	12:02 2019.02.09.	2	2	2880

Mintavétel helye	Hőmérséklet (C°)	Relatív nedvesség (%)	Légnymomás (hPa)
RaM Belső Udvar	1,0 – 7,0	62,0	1007,6

Megjegyzés: -

Mintavételt végezte: Six Éva *ix d*


Budapest, 2019.02.09.

A NAH által NAH-1-1398/2015
számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

HELYSZÍNRAJZ

Háttérkép

Mintavétel helye: Radnóti Miklós Művelődési Ház, 1133 Budapest, Kárpát u. 23.
Mintavétel időpontja: 2019.02.08. – 02.09.
Mintavételi mérőpontok: 1/H



Kárpát u.